



Fragmento de cauce a rehabilitar. (Comprobación hidrológica para 600m³/seg. verificada en 1992 en modelo físico en CEDEX).

